



Ringsted Kulturhus Skimmelsanering

Ringsted Kulturhus Skimmelsanering, samt etablering af varme og affugtning af i kældere.

Ringsted kulturhus er samlingssted for foreninger og brugergrupper i Ringsted kommune.

I Kulturhuset er der håndarbejdsaktiviteter og andre kreative udfoldelser, samt en større teatersal.

Kælderen har igennem en årrække været plaget af fugt og skimmel.

Torkil Laursen har udført skimmelsanering på vægge og udsatte gulve, samt etableret varme i form af radiatorer. Herudover blev der etableret behovsstyret affugtningssystem.

Arbejdet blev udført iht. BR18.



Ringsted
Kommune

Klient:	Kultur- og fritidsudvalget
Bygherre:	Ringsted Kommune
Udførelsesperiode:	2019
Bygning:	
Formål:	Skimmelsanering, samt etablering af varme og affugtning af i kældere
Ydelser:	Projektering VVS, ventilation og konstruktioner. Byggeledelse og fagtilsyn for faggrupper